

FAKTÚRA

401

DODÁVATEĽ : V. G. CARS, s.r.o.

**Račianska 155
831 54 Bratislava**

IČO : 46221310
DIČ : 2023288080 IČ DPH : SK2023288080

Účet Tatrabanka
2925858657/1100

Iban SK91 1100 0000 0029 2585 8657

Swift TATRSKBX

Telefón 0948 341537

E-mail autoservis@vgcars.sk

Prijemca : Ministerstvo školstva, vedy,
Konečný prijemca : Ministerstvo školstva, vedy,

Faktúra číslo : F2012050

ODBERATEĽ : 00069

**Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu SR.**

**Stromová 1
813 30 Bratislava**

IČO: 00164381
DIČ

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA,
VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU
Slovenskej republiky - 04 -

Došlo: - 5. 03. 2012

Číslo záznamu: Číslo spisu:

Prílohy: Útvar: Referent:
Z75

Číslo zákazky :
Konštantný symbol : 0308
Objednávka : 20119
Dátum vystavenia : 05.03.2012
Dátum splatnosti : 19.03.2012
Dátum dodania : 05.03.2012
Forma úhrady : P.P.

Na základe objednávky číslo: 20119 fakturujeme Vám opravu vozidla: Audi A6, ŠPZ: BA 950 UB

PRÁCA

| Názov | Nmh | Mn | Dph % | JC bez Dph | Celkom s Dph |
|------------------------------------|------|-----|-------|------------|--------------|
| PREHLIADKA 001 | | | | | |
| 010 Servis:préhliadka po 315000 km | 1,10 | 1,0 | 20 | 19,0000 | 25,08 |
| RIADENIE-PRED.NAPRAVA 030 | | | | | |
| 260 Gulový čap riadenia vymeniť | 0,40 | 2,0 | 20 | 19,0000 | 18,24 |
| 810 Geometria | 1,50 | 1,0 | 20 | 19,0000 | 34,20 |
| ELEKTRICKE ZARIADENIE 070 | | | | | |
| 392 Ziar.skup.svetla vymeniť | 0,10 | 2,0 | 20 | 19,0000 | 4,56 |
| UCELOVE ZARIADENIE 080 | | | | | |
| 624 Peľový filter vymeniť | 0,30 | 1,0 | 20 | 19,0000 | 6,84 |
| SPECIALNE UKONY 100 | | | | | |
| 957 Opraviť závit na olejovej vani | 1,60 | 1,0 | 20 | 19,0000 | 36,48 |

MATERIÁL (Sklad: 01 Dodací list: 49 Pohyb: V1)

| Názov | Počet | Dph % | JC bez Dph | Celkom s Dph |
|-----------------------------------|-------|-------|------------|--------------|
| W 14796.1 Čistič | 1,00 | 20 | 4,9500 | 5,94 |
| W2 4,2D Žiarovka | 1,00 | 20 | 1,0000 | 1,20 |
| PY21W-ORANG Žiarovka do smeroviek | 1,00 | 20 | 0,7833 | 0,94 |
| 11427788460 Olejový filter | 1,00 | 20 | 11,2583 | 13,51 |
| MOA 1050 Shell Ultra Extra 5W-30 | 10,00 | 20 | 12,5000 | 150,00 |
| 4F0898438C Prachový filter uhlík. | 1,00 | 20 | 38,8333 | 46,60 |
| 11250 Čap riadenia TRW | 2,00 | 20 | 12,2917 | 29,50 |
| 0100-10 Recoil závitová vložka | 1,00 | 20 | 4,3333 | 5,20 |
| 13712247444 Vzduchový filter | 1,00 | 20 | 14,6250 | 17,55 |

Za práce: 104,50 bez DPH / 125,40 s DPH


Za materiál: 225,37 bez DPH / 270,44 s DPH

Základ DPH20 % : Hodnota DPH20 % :
329,87 65,97

Slovom [EUR] :tristodeväťdesiatpäť84/100

K úhrade [EUR]: 395,84

[SKK] 11 925,07

Dátum : 5. 3. 2012 Prevzal : 

Pečiatka a podpis :

V.G.CARS, s.r.o.
Račianska 155, 831 54 BRATISLAVA
IČO: 46 221 310 IČ DPH: SK2023288080
OR OS Bratislava odd. Sro, v.i.c. 73746/B

Dátum objednávky : 27.02.2012

Objednávateľ:

Dodávateľ: 1000078

**Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu SR**

V.G.CARS, s.r.o.

Stromová 1
813 30 Bratislava

Račianska 155
831 54 Bratislava

IČO : 164381
DIČ : 2020798725
č.ú. : 7000065236/8180

Termín dodávky: Kontaktná osoba:

Deň 27.02.2012 Luboš Mravík

Platobné podmienky:

Úhrada v mene:

EUR

Objednávame u Vás kontrolu vozidla AUDI A6 po 315 tis.km - BA 950 UB

| Pol. Čís.sl. | Názov služby | Množstvo | Jed.cena | Cena celkom |
|--------------|--------------------------|----------|----------|-------------|
| 001 | servis vozidla BA 950 UB | 1 JV | 500,00 | 500,00 |

Celková hodnota s DPH v EUR

500,00

V prípade, že faktúra nespĺňa požadované náležitosti, je odberateľ oprávnený vrátiť ju bez zaplataenia v lehote jej splatnosti dodávateľovi. Dňom doručenia opravenej/doplnenej/novej faktúry so všetkými požadovanými náležitosťami, začína plynúť nová lehota splatnosti v zmysle dohodnutých platobných podmienok.

Podpis vedúceho oddelenia

Podpis riaditeľa odboru

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA,
VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU
Slovenskej republiky
Stromová 1
813 30 BRATISLAVA

477