

servis Hilka

Hilka • Račianska 142/A • 831 54 Bratislava

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA,
VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU
Slovenskej republiky - 03 -

Došlo: - 5. 01. 2012

Číslo záznamu: Číslo spisu:
Prílohy: Útvár: Referent:

BOSCH
Service

Car Service

Faktúra - Daňový doklad

Číslo faktúry: 22012003	Číslo objednávky: 2011/0975LM / 36
Odberateľ: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Stromová 2665/1 813 30 Bratislava IČO: 00164381 DIČ: 2020798725	Forma úhrady: prev. príkazom Deň vystavenia: 2.1.2012 Deň dodania tovaru: 2.1.2012 /služby/ Deň splatnosti: 2.2.2012

Faktúrované služby: oprava motorového vozidla Peugeot 407 BA 086 UV

Označenie dodávky	počet/ks	cena/ks	DPH(%)	DPH/Sk	celkom
Materiál:	1,00	307,92	20	61,58	369,50
Klampiarske práce:	1,00	565,60	20	113,12	678,72
Vedľajšie náklady:	1,00	51,20	20	10,24	61,44
Lakovnicke práce:	1,00	1208,34	20	241,67	1450,01

36

Faktúra slúži aj ako dodací list.
Prílohy sú neoddeliteľnou súčasťou faktúry.



Prílohy: 7
Vystavil: Maron
Podpis a pečiatka:

Spolu bez DPH:	2 133,06
DPH celkom:	426,61
Suma celkom:	2 559,67 €
Konv.kurz /1 EUR=30,1260 SK	77 112,62 Sk

Autoservis Hilka - Stanislav Hilka
Račianska 142- prevádzka
Vajnorská 89
832 54 Bratislava
Tel.: 0905 849 052 Fax: (02) 44 45 46 21

IČO 34 460 934
IČ DPH SK 1020185837
DIČ: 1020185837

Bankové spojenie:
Tatra Banka
č.ú.: 2620084064/1100

Registrácia na Okresnom
úrade Bratislava III
Registrácia č. 1333/95

richardmaron@zoznam.sk